



COMUNE DI TRIESTE

VI^a CIRCOSCRIZIONE

S. GIOVANNI CHIADINO ROZZOL

Rotonda del Boschetto, 6

tel. 0405199907 - fax 0406756088

E-mail: sestacircoscrizione@comune.trieste.it

Allegato 1) al parere prot. n. 4-3/5/6/4-5/2-2018

DUP 2018-2020

Elenco annuale dei lavori 2018

Richieste del Consiglio della VI Circoscrizione

*=lavori urgenti

1=priorità

Scuola	Problematica	Criticità	Priorità	Intervento
Collodi	scala esterna sicurezza di evacuazione	Adeguamento antincendio sicurezza	1*	
	Riscaldamento			
	Bagni	Rifacimento		
	Giardino	Consolidamento muro di contenimento		
Tiziana Weiss	installazione ascensore	Art. 28 Legge 118/1971 Art. 18 DPR 384/1978	1	
Giotti	Facciate	Caduta intonaci. Rischio sicurezza		
Tiziana Wess	Palestra	Materiale deteriorato e con problemi sicurezza		
Tiziana Wess	Cemento armato	Intervento ripristino. Sicurezza		
Giotti	Sostituzione infissi	Sicurezza risparmio energetico		
Giotti	Presenza acqua giardino	Fruibilità		Verificare se acqua è clorata o meno. Se acqua di falda creare un progetto stagno in grado di sanare la situazione e rendere il giardino fruibile per i ragazzi.

Codermaz	Tetto	Infiltrazioni importanti		
	Sostituzione infissi	Sicurezza risparmio energetico		
	Strada di pertinenza edificio	Sicurezza Pericolo cadute Asfaltatura Carenza illuminazione		
Rismondo	Pulizia porticato	Igiene, decoro		Inserimento appalto Global service. Installazione reti dissuasori per i volatili
Infanzia Melara	Giochi esterni inagibili			
MilleBimbi	Giardino	Sicurezza e decoro		
Giardino dei sogni	Cantina	Infiltrazioni		
	Canalette di scolo	Radici risalgono i pluviali		
Filzi Grego	Giardino			
	Palestra			

Ricreatorio	Problematica	Criticità	
Anna Frank	Strutture giochi eliminate	Giochi area esterna mancanti	
Anna Frank	Cancello metallo deteriorato		

Patrimonio edilizio	Problematica	Criticità	Priorità	
Sede VI Circoscrizione	Tiranti delle strutture completamente deteriorati	Intervento strutturale. Sicurezza dei posti di Lavoro	1*	
Edificio in via Pindemonte limitrofo circoscrizione	Facciate deteriorate	Rischio caduta intonaci		

Edifici Religiosi	Problematica	Criticità	Intervento
S.Luigi	Strutture pertinenti chiesa	Non utilizzabili	L'intervento si rende auspicabile perché nel rione mancano luoghi di aggregazione per giovani e famiglie

Marciapiedi	Problematica	Criticità	Intervento proposto	Priorità
Marchesetti da scuola Milcinsky ad "antirotonda"	Marciapiedi deteriorato. Marciapiedi stretto	Rischio caduta in strada di bambini durante il trasferimento	Manutenzione. Installazione paletti con catene di protezione al camminamento	1*
Marchesetti da antirotonda a via Koch	Marciapiedi in pessime condizioni	Rischio caduta. Barriera architettonica		1
Forlanini da "antirotonda a	Marciapiedi in pessime condizioni	Rischio caduta. Barriera architettonica		1
Via Sinico	Marciapiedi in pessime condizioni	Rischio caduta. Barriera architettonica		
Via Chiadino	Marciapiedi in pessime condizioni	Rischio caduta. Barriera architettonica		
Via Cumano	Marciapiedi dissestato	Rischio caduta. Barriera architettonica. Decoro (valenza turistica)		
Via Solferino 18	Marciapiedi dissestato	Rischio caduta. Barriera architettonica.		
Via Revoltella altezza chiesa	Marciapiedi senza abbassamento	Barriera architettonica.		
Via Felluga / Via Eremo	Marciapiedi dissestato	Rischio caduta. Barriera architettonica.		

Strade	Problematica	Criticità	Priorità	Intervento proposto
Via Eremo – tratto tra via S.Pasquale e via Felluga	Muro pericolante	Strada ufficialmente chiusa da un paio d'anni Sicurezza	*	Nell'occasione valutare un allargamento della strada per aumentare la sicurezza dei pedoni
Strada per Longera	Sampietrini sconnessi	Rischio cadute cicli e motocicli	*	
Via Koch	Sampietrini sconnessi	Rischio cadute cicli e motocicli		
Vicolo Scaglioni	Manto stradale dissestato			
Via Cumano	Manto stradale dissestato			
Strada Rozzol	Manto stradale dissestato e sconnesso	Rischio cadute cicli e motocicli		
Via Revoltella	Manto stradale dissestato, sconnesso	Rischio cadute cicli e motocicli		
Via Valerio Altezza civico 77	Curva non protetta	Invasione di mezzi.		Valutare un dispositivo di contenimento veicolare
Via Marchesetti altezza via Felluga	Fermata Autobus in semicurva	Invasione di mezzi nell'area della Fermata Bus 25		Installazione di dispositivi di ritenuta a uscita veicolare a protezione dei pedoni
Via Eremo	Manto stradale dissestato, sconnesso	Rischio cadute cicli e motocicli		
Incrocio Marchesetti/ Forlanini	Anti-rotonda	Sicurezza e viabilità		Presente nel piano Creazione rotonda

Opere Pubbliche	Problematica	Criticità	priorità	Intervento proposto
Villa Engelman	Recinto	Rischio violazione di area, vandalismo		Alzare il recinto o installare barriere
Villa Engelman	Recupero patrimonio Colonnato	Rischio di deterioramento irreversibile del patrimonio Fruibilità		Restaurare la parte di colonnato
Area giochi Farneto altezza via Chiadino	Sicurezza	Fruibilità sicurezza.		Recintare al fine di proteggere dai cinghiali
Parco Farneto	Mappe	Installate in maniera che danno		

	all'interno del parco	informazioni sbagliate est corrisponde all'ovest		
Area giochi parco Farneto altezza Strada Guardiella	Riqualificazione area	Decoro Igiene Fruibilità		
Area Verde Via Eremo angolo via Marchesetti	Sentieri utilizzati da residenti senza illuminazione notturna	Fruibilità sicurezza		Installare un sistema di illuminazione sul sentiero principale
Area Verde Via Eremo angolo via Marchesetti	Messa in sicurezza scalette	Fruibilità sicurezza		Predisporre passamani in caso di gelo e per le persone anziane.
Via S.Pasquale	Zona con caduta pietre	Fruibilità sicurezza		Mettere in sicurezza la zona

Segnaletica	Problematica	Criticità	priorità	Intervento proposto
Via Ginnastica, parte alta	Segnaletica orizzontale non ripristinata	Rischio investimenti		
Via S.Pasquale altezza scuola	Stalli			
Via S.Pasquale/Via Mille	Mancanza Segnaletica	Rischio investimenti		Segnaletica che evidenzi il passaggio pedonale in curva
Via Parin	Mancanza toponomastica	Problemi per i mezzi soccorso.		

Si propongono, inoltre, i seguenti progetti:

Lotta allo spreco alimentare

Recupero da parte del comune nel territorio della circoscrizione di un magazzino con accesso strada per associazioni di recupero alimentare e banco alimentare

Orti-sociali

Venga facilitata la locazione a prezzi agevolati di piccoli appezzamenti di terreno a esclusivo uso coltivazione privilegiando l'assegnazione a persone in condizioni di disagio, ad anziani, a portatori di handicap, a giovani famiglie con prole e in rischio povertà (per es zona via S.Martino).

Assunzione personale

Il patto di stabilità ha ridotto di molto l'organico sia del personale tecnico e amministrativo che degli agenti di Polizia Locale.

Le assunzioni previste non saranno sufficienti a garantire il turnover.

Riteniamo indispensabile, anche per il funzionamento e la sicurezza delle Circostrizioni, vengano avviate quanto prima delle ulteriori procedure di assunzione personale.

La Presidente
f.to Alessandra Richetti